




监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-016

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月06日	检查地点	综合楼1#、2#屋面、
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对屋面接地环网焊接质量检查。 2、逆变器、汇流箱进线口防火封堵检查。		
存在问题	1、接地焊接个别部位焊渣未及时清理干净。 2、汇流箱进线口防火封堵，接地口、预留口未封堵。		
整改要求	要求接地扁铁焊接完成及时清理焊渣，汇流箱防火封堵重新封堵。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.09.06
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人： 		
复查意见	复查，已按要求整改完成。 复查人： 		

本表一式一份监理项目部自存。