

监理检查记录表

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目
 编号: ZHJL-JC-018

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月09日	检查地点	综合楼1#、2#屋面、
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场进行巡视检查,重点检查汇流箱雨棚自作情况,接地线施工质量。		
存在问题	1、汇流箱雨棚制作不规范,导致汇流箱门无法正常闭合。 2、不同接地线接与同一接地点,需按不同路径重新压接。		
整改要求	对以上问题以发通知单 ZHJL-TZD-009 要求限期 3 日内整改完成。		
检查人	吴振宇	施工项目部 签收人/日期	苏林森 2019.09.09
整改情况	详见通知回复单,整改情况,以完成。 整改负责人: 苏林森 日期: 2019.09.10		
复查意见	以整改,详见通知回复单。 复查人: 吴振宇 日期: 2019.09.10		

本表一式一份监理项目部自存。