

监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-018

施工单位	中磐建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 11 日	检查地点	综合楼 1#、2#屋面、
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	对现场进行中秋、国庆节前安全大检查，全面落实安全措施， 确保现场安全。 1、重点检查防火、防电、防盗情况。 2、安全隐患排除情况。 3、安全措施落实情况等。		
存在问题	1、剩余材料未整理归类堆放整齐。 2、建筑垃圾未彻底清除干尽。		
整改要求	对以上问题要求尽快整改完成，做到现场零事故，确保安全。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.09.11
整改情况	以立即整改完毕。 整改负责人：苏梅森 		
复查意见	以整改完成，合格 复查人：吴振东 		

本表一式一份监理项目部自存。