





监理检查记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-012

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月29日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面接地扁铁焊接质量及电缆敷设进行专项检查		
存在问题	1、部分部位直流、交流电缆敷设杂乱不整齐。 2、配电室并网柜电缆终端头制作工艺较差。 3、屋面接地焊接焊缝不饱满、个别搭接面长度不够。		
整改要求	对上述问题限期两日内，严格按照设计及规范要求整改完成。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.08.29
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人：  日期：2019.08.29		
复查意见	已整改完成 复查人：  日期：2019.08.29		

本表一式一份监理项目部自存。