



工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-011

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月24日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场进行安全大检查		
存在问题	1、生活垃圾、塑料未清理 2、木板、托盘未及时回收 3、个别人员未佩戴安全帽 4、檩条安装紧固件翼形螺母紧固不到位。		
整改要求	1、严格按照安全生产文明管理办法，对上述问题进行整改。 2、对檩条紧固件翼形螺母紧固不到位已发送监理通知单 ZHJL-TZD-005		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.08.24
整改情况	已按要求逐项整改完成。 整改负责人：苏书群 日期：2019.08.27 		
复查意见	经复查合格，整改完成。 复查人：吴振宇 日期：2019.08.27 		

本表一式一份监理项目部自存。