

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)		编号: 2412-JLC-002	
施工单位	金华中承建设工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2019年09月5日	检查地点	四里村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 西阿超乡四里村工程质量进度情况 2. 对光伏桩进行实测与检查。		
存在问题	1. 孔深达不到设计要求(1500mm)不统一。 2. 现场震捣棒长度不满足现场需求。		
整改要求	1. 要求必须满足设计要求, 加长钻头长度, 确保深度达到(1500mm) 2. 要求施工单更换满足现场需求的, 震捣棒, 混凝土震捣后饱满度, 确保桩基稳固性。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	崔东晖 9.5
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 崔东晖 日期: 19.9.7		
复查意见	经复查, 基本符合图纸设计要求 复查人: 王孝金 日期: 2019.09.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。