

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 淮化县村级光伏电站项目(一)

编号: 2411-1111-005

施工单位	金华丰建设工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2019年10月29日	检查地点	庄头堂
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理部按公司要求对项目施工现场进行专项安全文明施工情况大检查: 1. 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患排查大行动; 2. 安全体系及实施检查, 现场安全文明控制; 3. 现场安全文明管理; 4. 施工现场文明施工情况。		
存在问题	1. 施工现场部分整改项缺项施工工人未戴安全帽。 2. 场区内垃圾未及时清理。 3. 巡视发现个别组件压块未紧固, 接地扁铁搭接不规范, 要求施工人员进行整改。		
整改要求	1. 要求施工单位对施工人员进行安全教育交底, 进出施工现场人员必须规范佩戴安全帽。 2. 现场告知施工单位, 必须严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	崔东晖 2019.10.29
整改情况	已按整改要求整改完成 整改负责人: 崔东晖 日期: 10.30		
复查意见	经复查, 已整改。 复查人: 王孝金 日期: 10.31		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。