







监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-JCJL-006

施工单位	金华中禾建设工程安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 3 日	检查地点	杨家铺
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查杨家铺组件安装情况		
存在问题	1、支架水平度偏差大 2、组件安装不平		
整改要求	要求施工单位必须严格按照相关设计图纸要求作业, 未符合设计要求的施工单位立即整改, 整改完成自检合格后报监理单位复查		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 19.11.03
整改情况	 整改负责人:  日期 19.11.03		
复查意见	 复查人:  日期 2019.11.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。