

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号: 21176-JCJL-007

施工单位	金华中禾建设工程安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 4 日	检查地点	小黄旗
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查小黄旗组件安装 2、检查小黄旗接地环网焊接及地沟深度		
存在问题	1、检查时发现接地扁铁连接处焊渣未去除 2、焊接处防腐漆只刷了一面		
整改要求	1、要求接地扁铁焊接处在焊接后及时去除焊渣 2、要求防腐漆必须刷两面		
检查人	任志会	施工项目部 签收人/日期	李建国 19.11.04
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李建国 日期 19.11.05		
复查意见	经复查, 基本符合图纸设计要求。 复查人: 任志会 日期 2019.11.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。