

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)

编号: ZHUL-JLJC-001

施工单位	河北华通科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019.09.07		检查地点	碾子沟村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1、旧屯乡碾子沟村工程进度, 工程质量。 2、定位放线完成、进行打孔。			
存在问题	1、现场打孔过程中发现孔深不足 1500mm 时遇到岩石层, 出现塌孔现象。			
整改要求	1、对于塌孔现象, 现场要求施工单位重新引孔, 已满足设计要求。			
检查人	王 国 富 2019.9.07		施工项目部 签收人/日期	郑杰 2019.9.07
整改情况	已按照整改要求整改 整改负责人: 郑杰 日期: 2019.9.09			
复查意见	已整改完成。 整改负责人: 王 国 富 日期: 2019.9.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建