

监理检查记录表

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目 编号：JXM6-ZHJL--001

施工单位	江苏溧阳建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 8 月 10 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工工人有个别未佩戴安全帽。 2、现场施工用电动工具无接地保护。 3、现场临时用电存在安全隐患。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改		
检查人	刘俊俊	施工项目部 签收人/日期	朱寿友
整改情况	按要求整改 整改负责人：朱寿友 日期：2019.8.11		
复查意见	已整改完成 复查人：刘俊俊 日期：2019.8.12		



扫描全能王 创建