



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--005

施工单位	江苏溧阳建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019.9.22	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视光伏区接地环网		
存在问题	现场发现部分接地极及接地环网未埋深、裸露在水面		
整改要求	要求施工单位按照设计图纸规范整改，并报监理项目部验收		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	张嘉欣 2019.9.23
整改情况	按要求整改。 整改负责人：张嘉欣 日期 2019.9.23		
复查意见	已按要求整改完成 复查人：王明官 日期 2019.9.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

