



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--014

施工单位	江苏溧阳建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019.11.26	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视光伏区桥架盖板敷设		
存在问题	监理现场巡视发现光伏区桥架盖板敷设时，施工人员未佩戴安全带施工		
整改要求	要求施工单位加强安全管理教育，施工人员需佩戴安全防护用具施工		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	2019. 11. 26.
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张嘉顺 日期 2019. 11. 26		
复查意见	已整改 复查人：孔令才 日期 2019. 11. 27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

