



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--018

施工单位	江苏溧阳建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019.12.25	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视光伏区组件安装		
存在问题	监理现场巡视发现光伏区施工人员安装组件时未佩戴安全帽及安全带施工		
整改要求	要求施工单位加强安全管理教育，施工时必须佩戴安全帽及安全带，确保施工安全		
检查人	刘俊俊	施工项目部 签收人/日期	2019.12.25
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张嘉顺 日期 2019.12.25		
复查意见	已整改 复查人：刘俊俊 日期 2019.12.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

