

安全检查记录表

项 目 名 称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW 分布式光伏发电项目	总 包 单 位	安徽北辰能源工程技术有限公司	检 查 时 间	2019 年 9 月 24 日
检 查 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司 安徽北辰能源工程技术有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	本次检查为国庆节前安全检查，主要对施工现场及材料堆放区域进行安全隐患排查，保证国庆节期间项目施工安全，防止发生安全事故。				
参 加 检 查 人 员	王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧				
检查结论及意见： 1、施工现场安全警示牌及警示标语布置齐全； 2、屋面临边防护、警戒线齐全； 3、屋面施工垃圾已清理干净； 4、屋面上人爬梯已进行检查，踏板及扶手无松动现象； 5、屋面现施工区域内部分采光带铺设的格栅板松动、倾斜，安全锥倒地，施工踩踏存在安全隐患，需及时进行整改，消除安全隐患； 6、材料堆放区域已用警戒线进行围护；					
检 查 负 责 人	王超	监 理 负 责 人	王超	安 全 专 责	成玉龙

整改回复单

工程名称: 昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业(昆山)有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

2019 年 09 月 24 日国庆节前安全检查后, 我部已及时对屋面采光带出现的安全隐患进行了整改, 对松动的格栅板及安全锥进行了绑扎固定, 消除了安全隐患, 保证国庆节期间施工安全进行, 请予以审核。

施工项目部(章):

项目经理:

日期:



经审查, 整改完成, 安全隐患已消除。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:


日期:



注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。



整改前照片



整改后照片