

安全检查记录表

项 目 名 称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW 分布式光伏发电项目	总 包 单 位	安徽北辰能源工程技术有限公司	检 查 时 间	2019 年 8 月 7 日
检 查 单 位	安徽北辰能源工程技术有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	屋面支架安装；材料堆放场地；				
参 加 检 查 人 员	王超、成玉龙、陈桂尧				
检查结论及意见： 1. 屋面支架施工现场无安全警示标志。 2. 项目部逆变器堆放场地无围护，无安全警示标示。 3. 屋面支架安装的个别工人未穿反光马甲。					
检 查 负 责 人	陈桂尧	监 理 负 责 人	王超	安 全 专 责	成玉龙