


安全检查记录表

项 目 名 称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW 分布式光伏发电项目	总 包 单 位	安徽北辰能源工程技术有限公司	检 查 时 间	2019 年 8 月 12 日
检 查 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司 安徽北辰能源工程技术有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	屋面安全防护措施；材料堆放场地安全围护；				
参 加 检 查 人 员	王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧				
检查结论及意见： 1. 屋面施工区域安全防护措施齐全； 2. 脚手架爬梯安全防护措施齐全； 3. 屋面东侧临边安全防护措施丢失，需及时进行布置。 4. 材料堆放场地安全维护措施齐全；					
检 查 负 责 人	王超	监 理 负 责 人	王超	安 全 专 责	成玉龙



屋面施工区域安全防护齐全



脚手架爬梯安全防护齐全



屋面东侧临边防护措施丢失



材料堆放场地围护齐全