

安全检查记录表

项 目 名 称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW 分布式光伏发电项目	总 包 单 位	安徽北辰能源工程技术有限公司	检 查 时 间	2019年8月22日
检 查 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司 安徽北辰能源工程技术有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	屋面安全防护措施；材料堆放场地安全围护；				
参 加 检 查 人 员	王超、成玉龙、陈桂尧、任忠和				
<p>检查结论及意见：</p> <p>1、脚手架爬梯螺栓紧固，无松动现象；警示标示牌齐全；</p> <p>2、屋面临边防护措施齐全；</p> <p>3、项目部材料堆放场地安全围护措施齐全；</p> <p>4、组件安装时 2 人未穿反光马甲，及时要求施工人员进行穿戴；</p>					
检 查 负 责 人	王超	监 理 负 责 人	王超	安 全 专 责	成玉龙