

## 安全检查记录表

|  |   |                 |                |            |            |
|--|---|-----------------|----------------|------------|------------|
| 项 目<br>名 称   | 昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW分布式光伏发电项目 | 总 包<br>单 位      | 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 检 查<br>时 间 | 2019年8月29日 |
| 检 查<br>单 位   | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>安徽北辰能源工程技术有限公司          |                 |                |            |            |
| 检 查<br>项 目<br>或 部<br>位   | 屋面安全防护措施；材料堆放场地安全围护；现场施工临时用电；             |                 |                |            |            |
| 参 加<br>检 查<br>人 员  | 王超、成玉龙、陈桂尧、任忠和                            |                 |                |            |            |
| <p>检查结论及意见：</p> <p>1、材料堆放场地安全围护措施齐全；</p> <p>2、屋面临边防护已加固完成，无安全隐患；</p> <p>3、脚手架爬梯螺栓紧固，扶手无松动现象，警示标示齐全；</p> <p>4、施工临时用电已设专人管理，配电箱上锁，漏电保护齐全；电线拉扯较乱，需进行整理；</p> |   |                 |                |            |            |
| 检 查<br>负 责<br>人  | 王超  | 监 理<br>负 责<br>人 | 王超             | 安 全<br>专 责 | 成玉龙        |