

安全检查记录表

项 目 名 称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW 分布式光伏发电项目	总 包 单 位	安徽北辰能源工程技术有限公司	检 查 时 间	2019 年 9 月 5 日
检 查 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司 安徽北辰能源工程技术有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	屋面安全防护措施；材料堆放场地安全围护；现场施工临时用电；				
参 加 检 查 人 员	王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧				
检查结论及意见： 1、屋面临边防护齐全，牢固可靠，屋面施工区域采光带已铺设格栅板，无安全隐患； 2、屋面垃圾已清理干净，无堵塞屋面排水通道风险； 3、屋面逆变器支架安装不牢固，需及时进行紧固； 4、脚手架爬梯警示标示齐全，扶手无松动现象； 5、材料堆放场地安全围护齐全，材料设备已用防水布遮盖，场地排水条件良好； 6、临时用电配电箱已断电，电线已进行整理；配电箱已移至室内，无安全隐患；					
检 查 负 责 人	任忠和	监 理 负 责 人	王超	安 全 专 责	成玉龙