安全检查记录表

项目名称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW分布式光伏发电项目	总包单位	安徽北辰能源工程技术有限公司	检查时间	2019年9月14日
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司 安徽北辰能源工程技术有限公司				
检查项目或部位	屋面安全防护措施；材料堆放场地安全围护；				
参加检查人员	王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧				
<p>检查结论及意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、屋面临边防护及警戒线齐全，无安全隐患； 2、屋面组件吊装时2人未穿反光马甲及劳保鞋，需加强管理，及时进行穿戴； 3、脚手架爬梯警示标示齐全，扶手无松动现象； 4、材料堆放场地安全警戒线齐全； 5、屋面引下桥架电缆沟入口处已用警戒线进行围护； 					
检查负责人	王超	监理负责人	王超	安全专责	成玉龙