

安全检查记录表

项 目 名 称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW 分布式光伏发电项目	总 包 单 位	安徽北辰能源工程技术有限公司	检 查 时 间	2019 年 10 月 17 日
检 查 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司 安徽北辰能源工程技术有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	屋面安全文明施工；材料堆放场地安全围护；				
参 加 检 查 人 员	王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧				
检查结论及意见： 1、屋面上人脚手架爬梯牢固无松动，警示标识齐全； 2、屋面直流电缆托盘未清理，需及时进行清理； 3、屋面临边防护及警戒线齐全，无安全隐患； 4、材料堆放场地安全警戒线齐全，垃圾已清理干净；					
检 查 负 责 人	王超	监 理 负 责 人	王超	安 全 专 责	成玉龙