


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-010

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 22 日	检查地点	4#仓库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4#仓库检查垃圾未清理, 1#仓库檩条拉杆安装,		
发现问题	4#仓库垃圾未清理  万华家居园内 施工区域: 4#屋顶 施工内容: 张瑞; 张涛 监理负责人: 李仓立; 蔡扣林 拍摄时间: 2018.09.22 08:28 天气: 晴 28°C 地点: 荆门市·东宝区荆门市环城快速路 1#仓库檩条拉杆未按照图方案纸施工 		
整改要求	要求施工方立即整改、清理。		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	陈剑波 2019.9.22
整改情况	已整改完成 整改负责人: 陈剑波 日期: 2019.9.23		
复查意见	已整改, 符合要求 复查人: 李仓立 日期: 2019.9.23		



扫描全能王 创建