


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-011

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 23 日	检查地点	1#仓库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#仓库檩条加固工程		
发现问题	1#仓库檩条加固未按照图纸施工 (檩条安装翻)  万华家居园内 施工区域: 项目部 施工内容: 1#仓库檩条加固 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李仓立, 蔡扣林 拍摄时间: 2019.09.23 09:20 天气: 晴 23°C 地点: 荆门市·万华湾		
隙整改要求	要求施工方立即按照图图型檩条安装整改		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	张涛 2019.9.23
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张涛 日期: 2019.9.23		
复查意见	已整改合格 复查人: 李仓立 日期: 2019.9.25		



扫描全能王 创建