

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-JC-012

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 27 日	检查地点	4#仓库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	4#仓库支架导轨安装工程		
发现问题	4#仓库压块检测不合格(厚度)  万华家居园 施工区域: 万华厂内 施工内容: 4#仓库支架检验 施工责任人: 张瑞、张涛 监理责任人: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.09.27 10:20 天气: 晴 25°C 地点: 荆门市·万华湾		
整改要求	要求施工方立即和设计院沟通计算是否能用		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	张涛 2019.9.27
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张涛 日期: 2019.9.27		
复查意见	已和设计院沟通符合要求 复查人: 李仓立 日期: 2019.9.28.		



扫描全能王 创建