


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-013

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 27 日	检查地点	1#仓库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检 查情况简 述	1#仓库檩条加固工程		
发现问题	1#仓库加固檩条检测Φ12 不合格 		
整改要求	要求施工方立即调换		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	张涛 2019.9.27
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张涛 日期: 2019.9.27		
复查意见	已整改, 调换符合 复查人: 李仓立 日期: 2019.9.28 		



扫描全能王 创建