



监理检查记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-014

施工单位	湖北东恒泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 29 日	检查地点	1#仓库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#仓库檩条加固工程		
发现问题	防锈漆涂刷不到位  万华家居二期 施工区域: 该项目部 施工内容: 1#库檩杆加固 施工责任人: 张瑞、张涛 监理责任人: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.09.29 14:32 天气: 晴 32°C 地点: 荆门市·万华湾		
整改要求	要求进行重新刷		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	朱涛 2019.9.29
整改情况	已整改完成 整改负责人: 朱涛 日期: 2019.9.29		
复查意见	已整改合格 复查人: 李仓立 日期: 2019.9.29 		



扫描全能王 创建