

监理检查记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-JC-016

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 04 日	检查地点	箱变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础砼垫层		
发现问题	基础主筋间距过大  基础柱箍筋间距过大 		
整改要求	1、箱变基础主筋、箍筋间距过、尺寸与图纸不符。 2、要求整改后在进行下道工序施工。		
检查人	李仓立、蔡扣林 施工项目部 接收人: 蔡扣林 日期: 2019.10.7		
整改情况	已整改 整改负责人: 蔡扣林 日期: 2019.10.7		
复查意见	以抄照要求整改 复查人: 李仓立 日期: 2019.10.7		



扫描全能王 创建