


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-JC-017

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 08 日	检查地点	箱变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础模板、钢筋		
发现问题	 万华家居园内 施工区域: 项目部 施工内容: 2#箱变基础木工制模 施工负责人: 张瑞、张博 监理负责人: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.07 16:36 天 气: 阴 18℃ 地 点: 荆门市·漳口		
整改要求	1、箱变基础钢筋、模板检验合格		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	符合设计 整改负责人: 陈剑波 日期: 2019.10.7		
复查意见	钢筋、模板复查符合设计要求 复查人: 李仓立、蔡扣林 日期: 2019.10.7 		



扫描全能王 创建