


监理检查记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-019

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 13 日	检查地点	万华厂内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#、2#、3#、4#仓库、活动中心及木片舱屋顶支架导轨检验监理验收		
发现问题			
整改要求	1、方阵支架错差。2、支架连接件螺栓松动、未上紧。 3、支架与夹具接触面有缝隙。4、必须在组件安装前整改完善。		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部	
整改情况	整改负责人: 陈剑波 日期: 2019.10.14		
复查意见	已整改合格 复查人: 李仓立 日期: 2019.10.14		



扫描全能王 创建