

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-020

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 13 日	检查地点	万华厂内
检查类型	○巡视	○定期	●专项
施工及检查 情况简述	1#、2#、3#、4#仓库、活动中心及木片舱屋顶支架导轨检验监理验收		
 万华家居厂内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库屋顶光伏支架导轨安装 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理工程师: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.15 13:50 天气: 多云 15°C 地点: 荆门市·万华家居  万华家居厂内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库屋顶光伏支架导轨安装 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理工程师: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.15 13:42 天气: 多云 15°C 地点: 荆门市·万华家居  万华家居厂内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库屋顶光伏支架导轨安装 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理工程师: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.15 13:20 天气: 多云 15°C 地点: 荆门市·万华家居  万华家居厂内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库屋顶光伏支架导轨安装 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理工程师: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.15 13:24 天气: 多云 15°C 地点: 荆门市·万华家居  万华家居厂内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库屋顶光伏支架导轨安装 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理工程师: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.15 13:39 天气: 多云 15°C 地点: 荆门市·万华家居			
支架验收	正泰质量技术部负责人徐总来项目支架验收		
检查人	徐总、李仓立、蔡扣林、陈雷、张瑞	施工项目部	张涛



扫描全能王 创建

	接收人/日期	
整改情况	 整改负责人: 张洪 日期: 2019.10.15	
复查意见	有徐总下发单据整改 复查人: 徐金立 日期: 2019.6.15.	



扫描全能王 创建