



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-JC-021

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 19 日	检查地点	万华厂内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	原材料检测偏铁、厚度、涂层		
发现问题	 施工区域: 项目部 施工内容: 偏铁测量 施工责任人: 张瑞、张涛 监理责任人: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.19 14:27 天气: 晴 25°C 地点: 荆门市·中德科技荆门有限公司  施工区域: 项目部 施工内容: 偏铁测量 施工责任人: 张瑞、张涛 监理责任人: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.19 14:29 天气: 晴 25°C 地点: 荆门市·中德科技荆门有限公司  施工区域: 项目部 施工内容: 偏铁测量 施工责任人: 张瑞、张涛 监理责任人: 李仓立、蔡扣林 拍摄时间: 2019.10.19 14:26 天气: 晴 26°C 地点: 荆门市·中德科技荆门有限公司		
情况处理	合格		
检查人	李仓立、蔡扣林		



扫描全能王 创建

		签收人/日期	2019.10.19
整改情况	合格	整改负责人: 张清	日期: 2017.10.19
复查意见	合格	复查人: 李仁林	日期: 2019.10.19



扫描全能王 创建