



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-JC-022

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 23 日	检查地点	万华厂内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础模板、砼浇筑		
发现问题			
情况处理	箱变基础模板几何尺寸不符合设计要求、预埋铁未在一个水平上、自拌砼眼观不合格; 已下发通知单整改。		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 陈剑波 日期: 2019.10.25		
复查意见	已整改合格 复查人: 李仓立 日期: 2019.10.24 		



扫描全能王 创建