

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-027

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 05 日	检查地点	4#仓库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、正泰工程部领导来项目检查质量。		
发现问题	 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 正泰部总来项目检查 施工责任人: 张瑞, 李立 监理单位: 李立, 蔡扣林 拍摄时间: 2019.11.05 15:55 天气: 晴, 21°C 地点: 荆门市·万华  万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 正泰部总来项目检查 施工责任人: 张瑞, 李立 监理单位: 李立, 蔡扣林 拍摄时间: 2019.11.05 16:14 天气: 晴, 21°C 地点: 荆门市·万华		
情况处理	1、检查符合要求、合格		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部	湖北东臣泰能源建设有限公司
整改情况	整改负责人: 张瑞 日期: 2019.11.05		
复查意见	正泰工程部领导来项目检查质量, 合格。 复查人: 李仓立 日期: 2019.11.05		



扫描全能王 创建