

# 监理检查记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-028

|           |                                                                                                                            |                 |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北东臣泰能源建设有限公司                                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019 年 11 月 13 日                                                                                                           | 检查地点            | 4#仓库           |
| 检查类型      | <input checked="" type="radio"/> 巡视 <input type="radio"/> 定期 <input type="radio"/> 专项                                      |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、4#仓库桥架安装检查, 安装不规范不符合要求。                                                                                                  |                 |                |
| 发现问题      | 1、桥架未安装在支点上。         2、自攻丝钉头不得在桥架内。<br> |                 |                |
| 情况处理      | 1、检查桥架个别位置不符合要求、已口头警告整改。                                                                                                   |                 |                |
| 检查人       | 李仓立、蔡扣林                                                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 整改负责人: _____ 日期: _____                                                                                                     |                 |                |
| 复查意见      | 复查人: _____ 日期: _____                                                                                                       |                 |                |



扫描全能王 创建