

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-030

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 20 日	检查地点	2#仓库檩条加固
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检 查情况简 述	焊接处焊渣未敲除, 部分地方油漆漏刷。		
发现问题			
情况处理	1、要求将焊渣敲除, 将有问题处进行补漆处理。		
检查人	李仓立、唐恒	施工项目部 签收人	 日期: 2019.11.20
整改情况	整改负责人: 张永清 日期: 2019.11.21		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		



扫描全能王 创建