

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-032

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 21 日	检查地点	4#仓库屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	汇流箱安装高度不统一。		
发现问题			
情况处理	1、要求将汇流箱水平高度进行调整至统一高度。		
检查人	李仓立、唐恒	施工项目部 签收人/日期	 签收人: 朱道平 日期: 2019.11.21
整改情况	整改负责人: 张新发 日期: 2019.11.22		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		



扫描全能王 创建