

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-043

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 19 日	检查地点	1#-4#箱变
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检测 1#-4#箱变及一次舱接地电阻		
发现问题	 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 箱变接地电阻测试 施工责任人: 李仓立, 唐恒 监理单位: 李仓立, 唐恒 拍摄时间: 2019.12.19 14:53 天气: 多云 9°C 地点: 荆门市·万华禾香板厂  万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 箱变接地电阻测试 施工责任人: 李仓立, 唐恒 监理单位: 李仓立, 唐恒 拍摄时间: 2019.12.19 15:01 天气: 多云 10°C 地点: 荆门市·万华禾香板厂		
情况处理	全部检测 4 台箱变及一次舱为主 1 欧姆, 符合设计规范要求		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	 符合设计要求 复查人: 李仓立 日期: 2019.12.19 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部		



扫描全能王 创建