


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JMWH-JC-007

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 17 日	检查地点	1#仓库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	檩条配件焊缝检查		
发现问题	焊缝高度未达到设计要求  万华家居园内 施工区域：项目部 施工内容：1#仓库檩条加固 施工责任人：张瑞、张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.17 14:18 天气：阴 20℃ 地点：荆门市·万华湾  万华家居园内 施工区域：项目部 施工内容：1#仓库檩条加固 施工责任人：张瑞、张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.17 14:17 天气：阴 20℃ 地点：荆门市·万华湾		
整改要求	已下发通知单现 48 小时内整改合格		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	陈剑峰 2019.9.17
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈剑峰 日期 2019.9.18		
复查意见	已整改合格 复查人：李仓立 日期 2019.9.18		



扫描全能王 创建