


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHUL-JMWH-JC-008

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 18 日	检查地点	1#仓库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	原材料加固拉杆进场检查		
发现问题	原材料拉杆检查不符合设计要求、图纸设计为Φ12、进入现场的为Φ10、5  万华家居园内容 施工区域：项目部 施工内容：1#仓库檩条到货检 施工责任人：张瑞、张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.18 10:12 天气：阴 18℃ 地点：荆门市·万华湾		
整改要求	立即撤出现场		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	陈创收 2019.9.18
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈创收 日期 2019.9.18		
复查意见	已整改符合要求 复查人：李仓立 日期 2019.9.20 		



扫描全能王 创建