

# 监理检查记录表

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHB-JMWH-009

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北东岳泰能源建设有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019 年 09 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检查地点            | 1#、4#仓库        |
| 检查类型      | <input checked="" type="radio"/> 巡视 <input type="radio"/> 定期 <input type="radio"/> 专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1#仓库巡视检查横梁托板焊缝、4#仓库检查支架导轨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 发现问题      | <p>1、4#仓库支架导轨与夹具接触面有缝隙。      2、1#仓库横梁托板焊接不合格，焊缝高度达不到设计要求。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><b>施工信息卡</b></p> <p>施工区域：屋顶彩钢瓦</p> <p>施工内容：4#仓库支架导轨安装</p> <p>施工责任人：张福海</p> <p>监理责任人：李仓立</p> <p>检查时间：2019.09.20 08:58</p> <p>天气：晴 19℃</p> <p>地点：荆门·万华</p> </div> |                 |                |
| 整改要求      | 已让施工方立即整改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 检查人       | 李仓立、蔡扣林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陈剑峰. 2019.9.20 |
| 整改情况      | 已整改完成。<br>整改负责人：陈剑峰 日期 2019.9.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |
| 复查意见      | 已整改符合要求。<br>复查人：李仓立 日期 2019.9.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |



扫描全能王 创建