




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZBHL-JMWHJ2-JC-001

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月29日	检查地点	1/2/3/4#仓库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋顶安全防护围网检查		
存在问题	1. 安全围栏网间距过大。 2. 施工上人梯安全围网不符合要求、上人梯平台不规范间距过大、未铺设平板。  施工区域：4#库房 施工内容：屋面组件安装放线 施工责任人：张斌、张清 监理单位：李仓立 拍摄时间：2019.08.29 15:38 天气：晴 34℃ 地点：荆门市·万华湾  施工区域：3#库房 施工内容：屋面支架定点放线 施工责任人：李斌、张清 监理单位：李仓立 拍摄时间：2019.08.30 16:02 天气：多云 32℃ 地点：荆门市·万华湾		
整改要求	1. 增加固定支点。 2. 上人梯围网换网、间距过大需加平杆及增加平台板。 3. 对发现的问题及时落实整改完善。		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	陈剑波. 2019.9.6
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈剑波 日期 2019.9.6		
复查意见	已整改符合  复查人：李仓立 日期 2019.9.6		



扫描全能王 创建