



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JMWH-JC-002

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 04 日	检查地点	1/2/3/4#仓库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	仓库屋顶施工上人梯安全围网及屋顶安全防护围网检查		
存在问题	1. 个别施工人员未配带安全带。 2. 安全围栏网间距过大。  施工区域：1,2,3,4#库房 施工内容：上人梯安装安全防护围网 施工责任人：张琛,张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.04 09:11 天气：晴 23℃ 地点：荆门市·万家乡 施工区域：4#库房 施工内容：检查屋面安全防护围网 施工责任人：张琛,张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.04 08:59 天气：晴 23℃ 地点：荆门市·万家乡		
整改要求	1. 增加固定支点。 2. 未配带安全带施工人员、现场已立即配带。 3. 对发现的问题已及时落实整改完善。		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	陈创的 2019.9.6
整改情况	已整改完成		
复查意见	已整改符合  整改负责人：陈创的 日期 2019.9.6 复查人：李仓立 日期 2019.9.6		



扫描全能王 创建