监理检查记录表

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW屋顶分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-JMWH-JC-003

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月10日	检查地点	4#仓库屋顶
检查类型	●巡视　　○定期　　○专项		
施工及检查情况简述	巡视4#仓库屋顶夹具安装		
存在问题	1、个别组串夹具有弯。　　2、个别夹具移位。  		
整改要求	1. 现场已口头警告整改。 2. 重新挂线条直。		
检查人	李仓立	施工项目部签收人/日期	陈创波 2019.9.10
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈创波　日期 2019.9.10		
复查意见	已整改，符合设计要求。 复查人：李仓立　日期 2019.9.10		

扫描全能王 创建