



质量检查记录表

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-09

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 22 日	检查地点	一#楼组件、逆变器安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2019 年 10 月 22 日由建设单位驻项目代表负责人高万超组织监理进行一次质量检查, 主要是对光伏场区的组件、逆变器安装进行检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本次检查 2 个区域, 一#楼组件、逆变器安装区域。		
存在问题	现场组件安装问题有, 组件不在同一水平面, 逆变器安装施工队未按照业主要求北边一排为两台一组的四组, 间距未均分, 逆变器未按照图纸设计排列, 逆变器紧固螺母用反等问题, 还发现三米长一组的逆变器支架在安装上逆变器后, 中间出现下落, 现场与业主协商, 决定把逆变器支架基础往内移 30 公分。		
检查结果	要求施工单位北京京东方能源科技有限公司对一#楼组件、逆变器安装按照设计要求进行整改, 对一#楼组件、逆变器安装整改后再进行验收复查。要求北京京东方能源科技有限公司立即采取措施整改。		
检查人	黎建光、韩建祺	施工项目部 签收人/日期	 2019 年 10 月 22 日
处理意见	已按要求整改完成 总包单位整改负责人:  日期 2019.10.23		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2019.10.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。