

## 质量检查记录表

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZLJC-012

施工单位	北京京东方能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月12日		检查地点	一#楼组件整改、桥架安装
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
质量及检查情况简述	2019年11月12日由建设单位驻项目代表负责人高万超组织监理进行一次质量检查，主要是对光伏场区的组件整改、桥架安装进行检查。本次参加检查人员，由建设单位、监理人员，本次检查2个区域，一#楼组件整改、桥架安装区域。			
存在问题	一#楼组件整改，发现同组组串角度不一致、组件不在同一水平面、组件拧着劲，个别组串与次梁的接地线连接不紧、接头未放在组件下方等问题，而桥架安装，发现施工人员未带安全帽、桥架安装不直、桥架变径连接处缝隙过大等问题。			
检查结果	要求施工单位北京京东方能源科技有限公司对一#楼组件整改、桥架安装按照规范要求进行整改，对一#楼组件整改、桥架安装重新整改后再进行验收复查。要求北京京东方能源科技有限公司立即采取措施整改修。			
检查人	黎建光、韩建祺		施工项目部 签收人/日期	张喜成 2019年11月12日
处理意见	已按要求整改完成 总包单位整改负责人：张喜成 日期 2019.11.13			
复查意见	整改 监理单位复查人：黎建光 日期 2019.11.14			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。