

# 监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-002

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 安徽天太太阳能光伏工程有限公司                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2019.10.08                                                                                     | 检查地点            | 高庄 22 区           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 高庄 22 区支架安装，对支架檩条安装顺序、连接螺母紧固程度、拉杆紧固程度。                                                         |                 |                   |
| 存在问题      | 发现部分支架螺栓未紧固，部分缺少垫片。                                                                            |                 |                   |
| 整改要求      | 要求施工单位按照设计图纸、规范要求整改到位。                                                                         |                 |                   |
| 检查人       | 蒋帅焱                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 祁建军<br>2019.10.08 |
| 整改情况      | 施工单位已现场及时整改到位。<br><br>整改负责人：祁建军 日期 2019.10.08                                                  |                 |                   |
| 复查意见      | 已整改完成<br><br>复查人：蒋帅焱 日期 2019.10.09                                                             |                 |                   |



扫描全能王 创建