

监理检查记录表

工程名称: 天津市滨海新区杨村镇通成渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

编号: TJLP-KL-006

施工单位	安福天太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.26	检查地点	高庄24区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	高庄24区支架、组件安装倾斜角度,对支架檩条安装顺序、连接螺母紧固程度、组件安装平整度。		
存在问题	发现部分支架安装连接孔位对不上,无法安装支架。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范要求调整孔洞,紧固安装。		
检查人	蒋帅强	施工项目部 签收人/日期	祁建军 2019.10.26
整改情况	施工单位已现场及时整改到位。 整改负责人: 祁建军 日期: 2019.10.26		
复查意见	已整改合格		

复查人: 孙中

日期: 2019.10.26



扫描全能王 创建