监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-044

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.07	检查地点	光伏场区
检查类型	☑巡视	☐定期	☐专项
施工及检查情况简述	高庄区域支架安装施工		
存在问题	1、组件有被风吹损脱落 2、个别组串斜梁与檩条缺少紧固件 3、现场支架檩条混装 4、23#有一根预应力管桩损坏混凝土破洞 5、支架组件安装不平整、观感差		
整改要求	已发出 041 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改		
检查人	李足贤	施工项目部签收人/日期	郑建东 2020.06.7
整改情况	整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		