


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-047

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.14	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	外线施工		
存在问题	1、外线新建塔存在配件缺失，不符合设计要求； 2、接地圆钢施工不规范，无接地标识漆，不符合规范和设计要求； 3、旧塔拆卸地脚螺栓未拆卸，需要及时拆卸回填，按电力公司要求进行施工。 4、电缆保护管破损，长短不一，电缆不整齐，不符合设计要求。 5、场地未平整，绿化未施工，不符合设计要求； 6、绿化树木与架空线间距，未达到安全距离，不符合电力规范要求；		
整改要求	已下发通知单 045 号通知单要求整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.7.14
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		